

Relatório de Manutenção Preventiva

Empreendimento: Loja Santa Lolla Iguatemi	Data da Vistoria: 29/01/2019
Cidade: Porto Alegre	OBS: I9 Engenharia & Consultoria
Engenheiro Responsável: Maurício Pedroso	Crea: RS - 228865

LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	DATA DA MANUTENÇÃO
-------	--------------------------	-------------	-------------------------------	--------------------



ENTRADA DA LOJA

Fachada		I9 Engenharia e Consultoria	- PU preto descolando	
Cantoneira		Móveis	- Cantoneira descolando	
Prateleira		Santa Lolla	- Led queimada	
Quina		Móveis	- Quina Descascando	

Relatório de Manutenção Preventiva

Empreendimento: Loja Santa Lolla Iguatemi		Data da Vistoria: 29/01/2019		
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia & Consultoria		
Engenheiro Responsável: Maurício Pedroso		Crea: RS - 228865		
LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	DATA DA MANUTENÇÃO
ENTRADA DA LOJA				
Forro		I9 Engenharia e Consultoria	- Acabamento em volta da ventilação	
Lâmpada		I9 Engenharia e Consultoria	- Lâmpada deslocada	
Sprinkler		Santa Lolla	- Limpeza do Sprinkler	

Relatório de Manutenção Preventiva

Empreendimento: Loja Santa Lolla Iguatemi		Data da Vistoria: 29/01/2019		
Cidade: Porto Alegre		OBS: I9 Engenharia & Consultoria		
Engenheiro Responsável: Maurício Pedroso		Crea: RS - 228865		
LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	DATA DA MANUTENÇÃO
DEPÓSITO INFERIOR				
Porta		Santa Lolla	- Limpeza do Pó em cima da porta	
Porta do depósito		I9 Engenharia e Consultoria	- Acabamento em cima da porta	

Relatório de Manutenção Preventiva

Empreendimento: Loja Santa Lolla Iguatemi	Data da Vistoria: 29/01/2019
Cidade: Porto Alegre	OBS: I9 Engenharia & Consultoria
Engenheiro Responsável: Maurício Pedroso	Crea: RS - 228865

LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	DATA DA MANUTENÇÃO
-------	--------------------------	-------------	-------------------------------	--------------------

ESCADAS

Tubulação		I9 Engenharia e Consultoria	- A pintura esta descascando	
Condutele		I9 Engenharia e Consultoria	- Condutele solto	
Corrimão		I9 Engenharia e Consultoria	- Corrimão solto	

Relatório de Manutenção Preventiva

Empreendimento: Loja Santa Lolla Iguatemi	Data da Vistoria: 29/01/2019
Cidade: Porto Alegre	OBS: I9 Engenharia & Consultoria
Engenheiro Responsável: Maurício Pedroso	Crea: RS - 228865

LOCAL	FOTO DA NÃO CONFORMIDADE	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO DA NÃO CONFORMIDADE	DATA DA MANUTENÇÃO
-------	--------------------------	-------------	-------------------------------	--------------------

ESTOQUE

Lâmpada		Santa Lolla	- Lâmpada queimada	
Lâmpada		Santa Lolla	- Uma lâmpada está faltando	
Forro		I9 Engenharia e Consultoria	- Fechar furos	
Cremalheira		I9 Engenharia e Consultoria	- Cremalheira solta	